

## Stemapparaten voor muziekinstrumenten

### Product 690749 Fender® Flash 2.0 Rechargeable Tuner

Veiligheidsinformatieblad (SDS) voor stemapparaten voor muziekinstrumenten

Gedreven:

Elektrisch gevaar: Elektronische tuners werken op batterijen of op netstroom en kunnen bij onjuist gebruik een elektrische schok veroorzaken.

Gevaar voor letsel: Scherpe randen of uitstekende delen kunnen snijwonden veroorzaken.

Risico op breuk: Tuners kunnen beschadigd raken als ze niet op de juiste manier worden behandeld.

Allergische reacties: Sommige materialen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Beveiligingsmaatregelen:

Hantering: Behandel de tuners voorzichtig en zorg ervoor dat u ze niet stoot of laat vallen.

Gebruik: Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of voedingsadapters en zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen correct zijn gemaakt.

Afvalverwerking: Gooi beschadigde of niet meer functionerende tuners en batterijen op de juiste manier weg.

Allergische reacties: Vermijd contact met materialen waarop u allergische reacties heeft.

Opmerkingen over opslag: Bewaar de tuners op een droge, veilige plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.

Eerstehulpmaatregelen:

Elektrisch letsel: Koppel de tuner onmiddellijk los van de stroombron en zoek medische hulp.

Verwondingen veroorzaakt door scherpe randen: Maak de wond grondig schoon en breng een steriel kompres aan.

Allergische reacties: Spoel het getroffen gebied grondig af met water en zoek medische hulp als de symptomen ernstig zijn.

Fabrikant Fender Musical Instruments GmbH  
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf  
Telefoon +49-800-1800721 E-mail [info@fender.com](mailto:info@fender.com)